

2026年6月10日

お客様各位

日本ルフト株式会社  
医療機器部

## JANコード誤表記に関するお詫びとお知らせ

拝啓 平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、弊社が販売しております製品におきまして JAN コードに誤表記があることが判明いたしました。

対象製品の製品名、ロット番号、有効期限、および品質・性能には問題なく、製品の安全性およびご使用に影響を及ぼすものではございません。ご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象製品および JAN コードの訂正内容

詳細は別紙のとおりです。

#### 2. お客様へのお願い

誠に恐れ入りますが、製品管理等で JAN コードをご利用のお客様におかれましては、別紙に記載の正しい JAN コードをご使用くださいますようお願い申し上げます。

#### 3. お詫びと再発防止について

弊社では、本件発生後、原因を究明するとともに、表示内容の確認手順の見直しおよび確認体制の強化などの再発防止策を実施しております。ご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。

今後とも品質の維持・向上に努め、お客様に安心してご使用いただける製品の提供に努めてまいりますので、何卒よろしくようお願い申し上げます。

#### ■ 本件に関するお問い合わせ先

日本ルフト株式会社 品質保証室 担当：鈴木

TEL：048-839-0622 Email：service-desk@nihon-rufuto.com

以上

【別紙】対象製品および JAN コードの訂正内容

製品名	型式	対象ロット	包装形態	誤って記載された JAN コード	正しい JAN コード
バルーンセンサ	11025	2025-11608	個包装 (1 本)	5060195766490	4571227000723
		2026-03699	集合箱 (50 本/箱)	5060195766490	4571227000728
	2026-04849				
	11045	2025-11602	個包装 (1 本)	5060195766490	4571227001034
2026-04839		集合箱 (50 本/箱)	5060195766490	4571227001039	